

## TECHNICKÝ LIST 03.01.03-cze

### MALÍ SKÉ BARVY



## JUPOL BRILLIANT

exkluzivní vinylová malí ská barva

### 1. Popis, použití

JUPOL BRILLIANT je k oivotnímu prost edí zetrná, vnit ní omyvatelná malí ská barva, vyrobená na základ vodní disperze nejmodern jzích polymerních pojiv. Je ur ena nejnáro n jím spot ebitel m a je vhodná k dekorativní ochran st n a strop v obytných a firemních objektech, ýkolách, ýkolkách, hotelech, nemocnicích, domovech d chodc a jiných objektech. Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané r znými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, d evot ísky, neomítnutý beton, jemné omítky r zných druh apod. Možné je i nanázení na starzí pevné omyvatelné disperzní nát ry.

Barva se vedle dobré krylosti vyzna uje mimo ádn nízkým obsahem t kavých organických látek, neobsahuje zm k ovadla ani t ýké kovy. Výroba barvy probíhá pod stálým dohledem TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München a spl uje poýadavky pro ozna ení ÍOV ENÝ OBSAH ÜKODLIVÝCH LÁTEK a DOZOROVANÁ VÝROBAÍ Ņ POLLUTANT TESTED in PRODUCTION MONITORED (TÜV SÜD Test Standard TM 07 Dispersion Paints %ssue 06/09).

Snadno se nanáší a je k dispozici v ýiroké ýkále barevných odstín . Barevný film je odolný proti od ru za mokra Ń omyvatelný, takže nep íliz pevn ulpívající ne istoty lze z nabarvených povrch ot ít hadrem namo eným v roztočku b oných isticích prost edk pro domácnost. K vymalování normáln savých, sv tlých, nep íliz uzpin ných povrch a povrch , na kterých nejsou p íliz kontrastní barvy, v mén náro ných objektech obvykle sta í jednovrstvý nát r.

P i malování st n a strop v prostorech, kde z d vodu vysoké relativní vlhkosti je velká pravd podobnost vzniku kondenzátu (kuchyn , koupelny a jiné sanitární prostory, prádelny, spíoe apod.) a tedy i vzniku plísni v koutech, za sk ín mi a jinde, m řeme do barvy p idat 5,0 a0 7,5 % (50 a0 75 ml/l) JUBOCIDU.

### 2. Balení, barevné odstíny

plastová v dra 2; 5 a 15 l:

- bílá (odstín1001)
- pastelové a st edn intenzivní odstíny ze vzorníku JUB Barvy a omítky (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejc )
- tónování na pastelové odstíny je možné DIPI KONCENTRATEM (max. 100 ml na 5 l barvy)
- možná je také dodávka v odstínech podle speciálních poýadavk zákazník

barvy r zných odstín lze vzájemn míchat v libovoňch pom rech!



### 3. Technické údaje

hustota (kg/dm <sup>3</sup> )	1,54	
obsah t kavých organických látek (VOC) g/l	< 1 po0adavek EU VOC . kategorie A/a (od 01. 01. 2010): < 30	
doBa schnútí . T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin)	suchý na dotyk	~ 3
	vhodný pro další úpravy	4 . 6
vlastnosti suchého barevného filmu	zatížení podle EN 13300	odolnost proti odřením za mokra
		kryvost
		stupeň lesku
	paropropustnost EN ISO 7783-2	koeficient µ (-)
		hodnota Sd (d = 100 µm) (m)
	pídrovnost ke standardní víápenocementové omítce EN ISO 4624 (MPa)	> 0,5

hlavní složky: polymerní pojivo, jemná kalcitová a hliníková emita plniva, oxid titaniitý, celulózové záhuze ovládlo, voda.

**Poznámka:** deklarované vlastnosti a technické parametry barev jsou dosaženy po 28 dnech polymerizace barevného filmu.

### 4. Píprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a srostlý. bez uvolněním ástic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nehostot.


Nové omítky a vyrovnávací hmota necháme v normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) schnout resp. vyzrávat nejméně 1 den na každý mm tloušťky, u betonových podkladů je doba schnutí nejméně jeden měsíc. Z již nabarvených povrchů odstraníme všechny vodou snadno a rychle rozpustné nátěry a nástěny, olejové barvy, laky a emaly. Povrchy napadené plísní mi je nutno před malováním dezinfikovat (ALGICID PLUS).

Před prvním barvením je povinný základní nátěr. Doporučujeme AKRIL EMULZE, před použitím vodou (AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1) nebo vodou před použitím barvy (JUPOL BRILLIANT : voda = 1 : 1), pro problematické povrchy (málo kvalitní podklady (málo kvalitní sádrokartony, sádrové omítky, vláknocementové desky, dřevotřísky a neomítnuté betonové povrchy) JUKOLPRIMER, před použitím vodou (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). Základní nátěr nanášíme malý ským nebo zednickým způsobem, všechny s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením barvy máme za těžkých normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) za přes 6 hodin (AKRIL EMULZE nebo JUPOL BRILLIANT) resp. za 12 hodin (JUKOLPRIMER) po aplikaci základního nátěru.

Při obnovovacích nátěrech a při nanášení barvy na podklady vyrovnávacími hmotami není základní nátěr obvykle potřebný.

Přibližná resp. přeměrná spotřeba (závisí na savosti a hrubosti podkladu):

AKRIL EMULZE	90 - 100 g/m <sup>2</sup>
nebo	
JUPOL BRILLIANT	90 - 100 ml/m <sup>2</sup>
nebo	
JUKOLPRIMER	90 - 100 ml/m <sup>2</sup>



## 5. P íprava barvy

Barvu p ed pou0itím pouze d kladn promícháme, pokud je pot eba, m 0eme ji na konzistenci, odpovídající dané technice a podmínkám nanázení, na edit vodou (max. 5 %).

Barvu, kterou pot ebujeme k nat ení ucelené plochy (nebo rad ji vzech ploch, které natíráme na stejný odstín) egalizujeme (vzájemn promícháme) v nádob odpovídající velikosti. Pro velké plochy, kde takto není technicky mo0né p iправit barvu ani na jeden nát r, smícháme nejd íve v egaliza ní nádob barvu z nejmén t í v der. Jakmile spot ebujeme jednu t etinu p ipravené barvy, do nádoby dolijeme další barvu a se zbývajícím materiálem v nádob ji dob e promícháme, atd. Egalizace bílé barvy stejné výrobní zar0e, kterou jsme ne edili, není pot ebná.

Jakékoli súpravy%barvy b hem natíráni (p idávání tónovacích prost edk , ed ní apod.) nejsou dovoleny. Mnooství barvy, pot ebné na nat ení jednotlivých ploch, vypo teme nebo odhadneme z vým ry t chto ploch a z údaj o pr m rné spot eb , pokud je pot eba, ur íme spot ebu nanesením na dostate n velkou testovací plochu.

## 6. Nanájení barvy

Barva se nanází ve dvou vrstvách malí ským vále kem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 a0 20 mm; lze pou0ít p írodní nebo um lé vlátko resp. textilii z r znyh syntetických vláken . polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester), zt tcem vhodným pro nanázení disperzních malí ských barev nebo st íkáním. P i nanázení vále kem pou0íváme vhodnou odkapávací m íoku.

P i p íznivých mikroklimatických podmínkách, na nep íliz savých podkladech, na podkladech bez p íliz kontrastních barev posta uje obvykle jednovrstvý nát r. Tento postup je nutno p edem prov it na vhodné, dostate n velké testovací ploze.

Ka0dou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez p eruzení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní vále ek s dlouhým vlasem nebo st íkací pistoli (kouty, rohy, Olábkы, úzké zpalety, atd.) v ka0dě vrstv barvy natíráme p edem a pou0íváme k tomu vhodný zt tec nebo daným podmínkám p izp soberň menzí vále ek.

Natíráni je mo0né pouze za vhodných mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 a0 +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýze 80 %.

P iblí0ná resp. pr m rná spot eba p i nanázení:

JUPOL BRILLIANT	cca 210 ml/m <sup>2</sup>	p i dvouvrstvém nanázení, závisí na savosti a hrubosti podkladu
	cca 110 ml/m <sup>2</sup>	p i jednovrstvém nanázení, závisí na savosti a hrubosti podkladu

## 7. ijt ní ná adí, nakládání s odpadem

Ná adí ihned po pou0ití d kladn omyjte vodou. Nepou0itý materiál (pouze pokud nebyl na ed n!) lze uchovat v dob e uzav eném balení pro p ípadné opravy nebo pozd jzí pou0ití.

Nepou0itelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodote í ani do zem ani je neodstra ujte spole n s domovním odpadem. Podle p edpis o nakládání s odpady jsou klasifikovány jako odpad s klasifikací ním íslem 08 01 12 nebo 20 01 28 a je mo0né p edat je v uzav eném obalu registrovanému držiteli oprávn ní k nakládání s odpady nebo na p ísluzný sb rný dv r nebo osob oprávn né k nakládání s nebezpe ným odpadem.

Odpad z obalu se odstra uje odd len (15 01 02) a p edá se k recyklaci na p ísluzný sb rný dv r nebo osob oprávn né k nakládání s tímto druhem odpadu.

## 8. Pokyny pro bezpe né zacházení

Ochrana dýchacího ústrojí ochrannou maskou a ochrana o i brýlemi nebo obli ejovým ztítem jsou pot ebné v p ípad nanázení barvy st íkáním, jinak dbejte obecných pokyn a p edpis pro bezpe nost stavebních resp. malí ských prací. Pou0ití zvláztních osobních ochranných prost edk ani dodržování zvláztních opat ení pro bezpe nost práce nejsou p i nanázení vále kem nebo zt tcem pot ebné.

O i v p ípad zasa0ení ihned d kladn vymývejte vodou.



## 9. Údržba a obnova načených povrch

Vymalované povrchy nevyadují oádnou zvlázní údržbu. Usazený prach a jiné volné neistoty lze omést nebo vyluxovat. Zachycený prach a skvrny odstraníme jemným omytím hadrem nebo houbou namo enou v roztoku b 0ných univerzálních isticích prost edk , pak povrch omyjeme istou vodou.

Povrchy, z nich0 není mo0né neistoty nebo skvrny uvedeným zp sobem odstranit, opat íme renova ním nát rem, který zahrnuje dv vrstvy barvy, viz odstavec "Nanázení barvy". P i renova ní malb m n uzpin ných povrch posta uje v tzinou jeden nát r, nebo barva má vysokou kryvost. Základní nát r p i obnovovacích nát rech obvykle není pot ebný.

## 10. Skladování, p epravní podmínky a trvanlivost

Skladování a p eprava jsou mo0né p i teplot +5 °C a0 +25 °C, mimo dosah d tí; chra te p ed p ímým slune ním zá ením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost p i skladování v origináln uzav eném a nepozkozeném balení: nejmén 18 m síc .

## 11. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované, resp. p edepsané úrovn kvality je pod stálým dohledem TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München, zajiz uje ho rovn 0 v JUBU adu let zavedený systém ízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje ka0odenní kontrolu ve vlastních laboratoích a obasnou kontrolu v Zavodu za gradbeniztvem v Lublani, ve Fraunhofer IPA Institutu ve Stuttgartu a jiných tuzemských a zahrani ních nezávislých odborných za ízeních. P i výrob produktu jsou p ísn dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prost edí a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, co0 je dolo0eno certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

## 12. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základ nazich zkuzeností a s cílem, aby p i pou0ití výrobku byly dosa0eny optimální výsledky. Za zkody, zp sobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným pou0íváním nebo z d vodu nekvalitního zpracování, nep ebíráme oádnou odpov dnost.

Barevný odstín se od vzoru ve vzorníku m 0e lizit, celková barevná odchylka E2000 . stanovuje se podle ISO 7724/1-3 a podle matematického modelu CIE DE2000 . je nejvíce 1,5 pro odstíny ze vzorníku JUB, resp. 2,5 pro odstíny ze vzorník NCS a RAL. Pro kontrolu je sm rodnatá správn usuzená vrstva barvy, nanesená na testovací podklad a standard daného odstínu, ulo0ený v TRC JUB d.o.o. Barva, vyrobená podle cizích vzorník je pro báze a tónovací pasty JUB nejbli0zí mo0nou podobou odstínu, proto m 0e celková barevná odchylka od po0adovaného odstínu být v tzí ne0 výze uvedené garantované hodnoty. Odli0nost barevného odstínu, která je d sledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné p ípravy barvy ne0 je uvedeno v návodu, její nanesení na nesprávn p ipravený (málo nebo p íliz savý, málo nebo p íliz hrubý, vlhký resp. nedostate n suchý) podklad, nedodržování pravidel egalizace, nem 0e být p edm tem reklamace.

Tento technický list dopl uje a nahrazuje vzechna p edchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo mo0ných pozd jzích zm n a dopl k .

Ozna ení a datum vydání: TRC-035/13-mar, 29. 04. 2013

### JUB a.s.

Masarykova 265  
399 01 Milevsko  
eská republika

T: +420 382 521 187  
F: +420 382 521 810  
E: [jub@jub.cz](mailto:jub@jub.cz)  
I: [www.jub.cz](http://www.jub.cz)



ISO 9001 Q-159

ISO 14001 E-034

OHSAS 18001 H-022



Responsible Care®  
Odgovorno ravnanje

